

VAMZDYNŲ TV APŽIŪROS ATASKAITA Nr. VID 24/346

2024.06.13

UŽSAKOVAS

UAB Spaudos rūmų techninė tarnyba

SUTARTIS

Objekto adresas

Laisvės pr. 60

Vamzdyno paskirtis

Buitinių nuotekų

Edvin Jefimov +370 695 18769

Būklės kodai nurodomi pagal Lietuvos standartą LST EN 13508-2:2003 2 dalį.
Išvados yra informatyvaus pobūdžio ir negali turėti jokių teisinių pasekmių.



UAB Vidurys
Pupinės 1B, Vilnius
Tel. +370 (5) 231 2131
info@vidurys.lt

Projekto informacija

Projekto pavadinimas
Laisvės pr. 60 Spaudos rūmų techninė tarnyba

Projekto Nr.
VID 24/346

Data
2024.06.13

Užsakovas

Įmonė: UAB Spaudos rūmų techninė tarnyba
Skyrius:
Gatvė:
Miestas:
Telefono nr.:
Mobilus tel. nr.:
El. paštas:

Vykdytojas

Įmonė: UAB Vidurys
Skyrius:
Gatvė: Pupinės 1B
Miestas: Vilnius
Telefono nr.: +370 (5) 231 2131
Mobilus tel. nr.: +370 620 30 333
El. paštas: info@vidurys.lt



Pažeidimų intensyvumo legenda

Projekto pavadinimas
Laisvės pr. 60 Spaudos rūmų techninė tarnyba

Projekto Nr.
VID 24/346

Data
2024.06.13

1: Būklė be trūkumų: pvz. posūkis, atšaka ir t.t.

TRŪKUMŲ NERASTA.

2: Statybiniai trūkumai arba būklė, kas nežymiai įtakoja vamzdžio sandarumą, hidrauliką arba vamzdžio statiką, pvz. plačios sandūros, prastai išvalytos atšakos, lengva plastikinių vamzdžių deformacija, nedideli išgraužimai ir t.t.

Po ilgesnio laiko galima planuoti sanavimą.

3: Statybiniai trūkumai, kurie kenkia statikai, hidraulikai ar sandarumui: pvz. nesandarios sandūros, neišplautos atšakos, įtrūkimai, lengvos pratekėjimo kliūtys, kaip užkalkėjimas, išsikišę atšakų galai, lengvi vamzdžio sienelių pažeidimai, kai kur išaugę šaknys, išdilusios vamzdžių sienelės ir t.t.

Reikalingas sanavimas 3-5 metų laikotarpyje.

4: Statybiniai trūkumai, kuriems esant neužtikrinamas statinis saugumas, hidraulika ir sandarumas: pvz. ašinis /radialinis trūkis, vamzdžio deformacijos, vizualiai matoma infiltracija ar eksfiltracija, Skylės vamzdžių sienelėse, daug išsikišę atšakų galai, didelis šakningumas, stipriai sudilę vamzdžio sienelės ir t.t.

Statybiniai trūkumai, kuriems esant neužtikrinamas statinis saugumas, hidraulika ir sandarumas: pvz. ašinis /radialinis trūkis, vamzdžio deformacijos, vizualiai matoma infiltracija ar eksfiltracija, Skylės vamzdžių sienelėse, daug išsikišę atšakų galai, didelis šakningumas, stipriai sudilę vamzdžio sienelės ir t.t.

5: Kanale beveik nėra arba tuoj beveik nebus pratekėjimo: pvz. užgriuvęs vamzdis, visiškas šaknų išsikerojimas arba kitos kliūtys nutekėjimui. Kanalas praleidžia vandenį arba yra pavojus potvyniui.

REIKALINGAS SKUBUS SANAVIMAS, KURIS TURI BŪTI ATLIKTAS PER GALIMAI TRUMPiausią LAIKĄ. IMTIS SKUBIŲ PRIEMONIŲ DĖL LAIKINO ATSKIRŲ VIETŲ REMONTO, KAD IŠVENGTI DIDESNĖS ŽALOS.

Apžiūros suvestinė

Projekto pavadinimas
Laisvės pr. 60 Spaudos rūmų techninė tarnyba

Projekto Nr.
VID 24/346

Data
2024.06.13

Atkarpų skaičius	4
Apžiūros atstumas	40,89
Nuotraukų skaičius	8
Vaizdo įrašų skaičius	4
Nuolydžio grafikų skaičius	0

Nr.	Miestas	Gatvė	Viršutinis taškas	Apatinis taškas	Profilis	Medžiaga	Vamzdžio ilgis
1	Vilnius	Laisvės pr. 60	Klozėtas	Alkūnė	Apvalus 100mm	GG	0,50
2	Vilnius	Laisvės pr. 60	Šulinys 2	Šulinys	Apvalus 100mm	GG	9,71
3	Vilnius	Laisvės pr. 60	Pastatas	Šulinys kieme	Apvalus 100mm	GG	12,55
4	Vilnius	Laisvės pr. 60	Rusys	Šulinys	Apvalus 100mm	GG	18,13
							40,89



Kanalo protokolas

Data 2024.06.13	Kamera	Oras	Kanalo Nr. KlozėtasAlkūnė	Nr. 1
Projekto pavadinimas Laisvės pr. 60 Spaudos rūmų techninė tarnyba	Išsaugojimo vieta	Auto	Operatorius Edvin Jefimov	Projekto Nr. VID 24/346

Miestas Vilnius	Viršutinis taškas Klozėtas	Vamzdžio ilgis [m] 0,5
Gatvė Laisvės pr. 60	Apatinis taškas Alkūnė	Statybos metai
Situacija	Planas Nr. 1	

Profilis Apvalus 100mm	Apžiūros tikslas
Kanalo paskirtis DS	Apžiūros kryptis Pasroviui
Medžiaga Ketus	Pastaba apžiūrai

1:50	m+	Ob. kodas	Būklė	MPEG	Foto	Lygis
------	----	-----------	-------	------	------	-------

Klozėtas



0.00

BCDA

Kanalo pradžia, šulinys

00:00:00

KlozėtasAl
kūnė_2.jpg

1

0.50

BDCA

Kamera stop. Kliūtis / Alkūnė

KlozėtasAl
kūnė_3.jpg

1




Kanalo nuotraukos

Miestas Vilnius	Gatvė Laisvės pr. 60	Data 2024.06.13	Kanalo Nr. KlozėtasAlkūnė	Nr. 1
--------------------	-------------------------	--------------------	------------------------------	----------



KlozėtasAlkūnė_2.jpg, 00:00:00, 0.00m
Kanalo pradžia, šulinys



KlozėtasAlkūnė_3.jpg, , 0.50m
Kamera stop. Kliūtis / Alkūnė



UAB Vidury's
Pupinės 1B, Vilnius
Tel. +370 (5) 231 2131
info@vidury's.lt

Kanalo protokolas

Data 2024.06.13	Kamera	Oras	Kanalo Nr. Šulinys 2Šulinys	Nr. 2
Projekto pavadinimas Laisvės pr. 60 Spaudos rūmų techninė tarnyba	Išsaugojimo vieta	Auto	Operatorius Edvin Jefimov	Projekto Nr. VID 24/346

Miestas Vilnius	Viršutinis taškas Šulinys 2	Vamzdžio ilgis [m] 9,71
Gatvė Laisvės pr. 60	Apatinis taškas Šulinys	Statybos metai
Situacija	Planas Nr. 1	

Profilis Apvalus 100mm	Apžiūros tikslas
Kanalo paskirtis DS	Apžiūros kryptis Prieš srovę
Medžiaga Ketus	Pastaba apžiūrai

1:72 m+ Ob. kodas Būklė MPEG Foto Lygis

Šulinys



0.00

BCDA

Kanalo pradžia, šulinys

00:00:00 ŠulinysŠuli
nys
2_4.jpg 1

9.71

BCEA

Kanalo galas, šulinys

ŠulinysŠuli
nys
2_5.jpg 1

Šulinys 2

Kanalo nuotraukos

Miestas Vilnius	Gatvė Laisvės pr. 60	Data 2024.06.13	Kanalo Nr. Šulinys 2Šulinys	Nr. 2
--------------------	-------------------------	--------------------	--------------------------------	----------



ŠulinysŠulinys 2_4.jpg, 00:00:00, 0.00m
Kanalo pradžia, šulinys



ŠulinysŠulinys 2_5.jpg, , 9.71m
Kanalo galas, šulinys



UAB Vidury
Pupinės 1B, Vilnius
Tel. +370 (5) 231 2131
info@vidury.lt

Kanalo protokolas

Data 2024.06.13	Kamera	Oras	Kanalo Nr. PastatasŠulinys kieme	Nr. 3
Projekto pavadinimas Laisvės pr. 60 Spaudos rūmų techninė tarnyba	Išsaugojimo vieta	Auto	Operatorius Edvin Jefimov	Projekto Nr. VID 24/346

Miestas Vilnius	Viršutinis taškas Pastatas	Vamzdžio ilgis [m] 12,55
Gatvė Laisvės pr. 60	Apatinis taškas Šulinys kieme	Statybos metai
Situacija	Planas Nr. 1	

Profilis Apvalus 100mm	Apžiūros tikslas
Kanalo paskirtis DS	Apžiūros kryptis Prieš srovę
Medžiaga Ketus	Pastaba apžiūrai

1:93	m+	Ob. kodas	Būklė	MPEG	Foto	Lygis
------	----	-----------	-------	------	------	-------

Šulinys kieme



0.00

BCDA

Kanalo pradžia, šulinys

00:00:00

PastatasŠ
ulinys
kieme_6.jp

1

12.55

BDCA

Kamera stop. Kliūtis

PastatasŠ
ulinys
kieme_7.jp

3

Kanalo nuotraukos

Miestas Vilnius	Gatvė Laisvės pr. 60	Data 2024.06.13	Kanalo Nr. PastatasŠulinys kieme	Nr. 3
--------------------	-------------------------	--------------------	-------------------------------------	----------



PastatasŠulinys kieme_6.jpg, 00:00:00, 0.00m
Kanalo pradžia, šulinys



PastatasŠulinys kieme_7.jpg, , 12.55m
Kamera stop. Kliūtis



Kanalo protokolas

Data 2024.06.13	Kamera	Oras	Kanalo Nr. RusysŠulinys	Nr. 4
Projekto pavadinimas Laisvės pr. 60 Spaudos rūmų techninė tarnyba	Išsaugojimo vieta	Auto	Operatorius Edvin Jefimov	Projekto Nr. VID 24/346

Miestas Vilnius	Viršutinis taškas Rusys	Vamzdžio ilgis [m] 18,13
Gatvė Laisvės pr. 60	Apatinis taškas Šulinys	Statybos metai
Situacija	Planas Nr. 1	

Profilis Apvalus 100mm	Apžiūros tikslas
Kanalo paskirtis DS	Apžiūros kryptis Pasroviui
Medžiaga Ketus	Pastaba apžiūrai

1:134 m+ Ob. kodas Būklė MPEG Foto Lygis

Rusys



0.00

BCDA

Kanalo pradžia, šulinys

00:00:00 RusysŠu
nys_8.jpg

1

18.13

BCEA

Kanalo galas, šulinys

RusysŠu
nys_9.jpg

2

Šulinys

Kanalo nuotraukos

Miestas Vilnius	Gatvė Laisvės pr. 60	Data 2024.06.13	Kanalo Nr. RusysŠulinys	Nr. 4
--------------------	-------------------------	--------------------	----------------------------	----------



RusysŠulinys_8.jpg, 00:00:00, 0.00m
Kanalo pradžia, šulinys



RusysŠulinys_9.jpg, , 18.13m
Kanalo galas, šulinys